



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05 www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности Невского района и профилактической работы

Санкт-Петербург, ул. Зубковская, д. 4, тел 560-82-44

Предписание № 2-19-56/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 85 Невского района Санкт-Петербурга,

(ГБДОУ детский сад № 85 Невского района Санкт-Петербурга)

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения начальника ОНДПР Невского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 30 января 2018 года № 2-19-56 ст. 6, 6¹ федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности».

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органогосударственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 08 февраля по 20 февраля 2018 года Ким Александром Владиславовичем – старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Невского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу была проведена плановая выездная проверка объекта защиты по адресу: 193232, Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 37, к. 2

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с: Тинчуриной Викторией Валерьевной – и.о. заведующего ГБДОУ детским садом № 85 Невского района Санкт-Петербурга

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнен ие)
1	2	3	4	5
1.	Ширина эвакуационного выхода ведущего из 1-й ясельной групповой ячейки на лестничную клетку при	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ст. 89;	01 февраля 2019 г.	

	числе эвакуирующихся более 15 человек, менее 1,2 м (фактическая ширина 0,8 м; по списку в группе 24 человека).	Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.14.		
2.	Ширина эвакуационного выхода ведущего из 1-й ясельной групповой ячейки непосредственно наружу при числе эвакуирующихся более 15 человек, менее 1,2 м (фактическая ширина 0,8 м; по списку в группе 24 человека).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ст. 89; Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.14.	01 февраля 2019 г.	
3.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для покрытия пола в 1-й ясельной групповой ячейке. (пом. 15, 16, 17).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ч. 6, ч. 7 ст. 134, ч. 4 ст. 145; ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13.	01 февраля 2019 г.	
4.	Из 1-й подготовительной групповой ячейки предназначенной для одновременного прибывания более 10 человек отсутствует 2-й эвакуационный выход (по списку в группе 24 человека).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ст. 89; Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.12.	01 февраля 2019 г.	
5.	Ширина эвакуационного выхода ведущего из 1-й подготовительной групповой ячейки при числе эвакуирующихся более 15 человек, менее 1,2 м (фактическая ширина 0,8 м; по списку в группе 24 человека).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ст. 89; Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.14.	01 февраля 2019 г.	
6.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для покрытия пола в первой подготовительной групповой ячейке. (пом. 7).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ч. 6, ч. 7 ст. 134, ч. 4 ст. 145; ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13.	01 февраля 2019 г.	
7.	Из 2-й подготовительной групповой ячейки предназначенной для одновременного прибывания более 10 человек отсутствует 2-й эвакуационный выход (по списку в группе 24 человека).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ст. 89; Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.12.	01 февраля 2019 г.	
8.	Ширина эвакуационного выхода ведущего из 2-й подготовительной групповой ячейки при числе	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ст. 89;	01 февраля 2019 г.	

	эвакуирующихся более 15 человек, менее 1,2 м (фактическая ширина 0,8 м; по списку в группе 24 человека).	Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.14.		
9.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для покрытия пола во второй подготовительной групповой ячейке. (пом. 8).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ч. 6, ч. 7 ст. 134, ч. 4 ст. 145; ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13.	01 февраля 2019 г.	
10.	Ширина эвакуационного выхода ведущего из 4-й младшей групповой ячейки на лестничную клетку при числе эвакуирующихся более 15 человек, менее 1,2 м (фактическая ширина 0,8 м; по списку в группе 24 человека).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ст. 89; Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.14.	01 февраля 2019 г.	
11.	Ширина эвакуационного выхода ведущего из 4-й младшей групповой ячейки непосредственно наружу при числе эвакуирующихся более 15 человек, менее 1,2 м (фактическая ширина 0,8 м; по списку в группе 24 человека).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ст. 89; Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.14.	01 февраля 2019 г.	
12.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для покрытия пола в 4-й ясельной групповой ячейке. (пом. 36, 38, 39, 16).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ч. 6, ч. 7 ст. 134, ч. 4 ст. 145; ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13.	01 февраля 2019 г.	
13.	Из 2-й старшей групповой ячейки предназначенной для одновременного прибывания более 10 человек отсутствует 2-й эвакуационный выход (по списку в группе 28 человек).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ст. 89; Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.12.	01 февраля 2019 г.	
14.	Ширина эвакуационного выхода ведущего из 2-й старшей групповой ячейки при числе эвакуирующихся более 15 человек, менее 1,2 м (фактическая ширина 0,8 м; по списку в группе 28 человек).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ст. 89; Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.14.	01 февраля 2019 г.	
15.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ч. 6,	01 февраля 2019 г.	

	возможность применения материалов для покрытия пола во второй старшей групповой ячейке. (пом. 40, 44).	ч. 7 ст. 134, ч. 4 ст. 145; ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13.		
16.	Из 1-й младшей групповой ячейки предназначенной для одновременного прибывания более 10 человек отсутствует 2-й эвакуационный выход (по списку в группе 24 человека).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ст. 89; Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.12.	01 февраля 2019 г.	
17.	Ширина эвакуационного выхода ведущего из 1-й младшей групповой ячейки при числе эвакуирующихся более 15 человек, менее 1,2 м (фактическая ширина 0,8 м; по списку в группе 24 человека).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ст. 89; Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.14.	01 февраля 2019 г.	
18.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для покрытия пола в первой младшей групповой ячейке. (пом. 45, 48, 49).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ч. 6, ч. 7 ст. 134, ч. 4 ст. 145; ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13.	01 февраля 2019 г.	
19.	Из 1-й средней групповой ячейки предназначенной для одновременного прибывания более 10 человек отсутствует 2-й эвакуационный выход (по списку в группе 28 человек).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ст. 89; Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.12.	01 февраля 2019 г.	
20.	Ширина эвакуационного выхода ведущего из 1-й средней групповой ячейки при числе эвакуирующихся более 15 человек, менее 1,2 м (фактическая ширина 0,8 м; по списку в группе 28 человек).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ст. 89; Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.14.	01 февраля 2019 г.	
21.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для покрытия пола в первой средней групповой ячейке. (пом. 5, 4, 1).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ч. 6, ч. 7 ст. 134, ч. 4 ст. 145; ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13.	01 февраля 2019 г.	
22.	Из 1-й старшей групповой ячейки предназначенной для одновременного прибывания более 10 человек отсутствует 2-й	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ст. 89; Свод правил СП	01 февраля 2019 г.	

	эвакуационный выход (по списку в группе 25 человек).	1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.12.		
23.	Ширина эвакуационного выхода ведущего из 1-й старшей групповой ячейки при числе эвакуирующихся более 15 человек, менее 1,2 м (фактическая ширина 0,8 м; по списку в группе 25 человек).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ст. 89; Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.14.	01 февраля 2019 г.	
24.	Ширина эвакуационного выхода № 1 ведущего из музыкального зала при числе эвакуирующихся более 15 человек, менее 1,2 м (фактическая ширина 1,1 м).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ст. 89; Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.14.	01 февраля 2019 г.	
25.	Ширина эвакуационного выхода № 2 ведущего из музыкального зала при числе эвакуирующихся более 15 человек, менее 1,2 м (фактическая ширина 1,1 м).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ст. 89; Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.14.	01 февраля 2019 г.	
26.	Из 2-й средней групповой ячейки предназначенной для одновременного прибывания более 10 человек отсутствует 2-й эвакуационный выход (по списку в группе 27 человек).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ст. 89; Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.12.	01 февраля 2019 г.	
27.	Ширина эвакуационного выхода ведущего из 2-й средней групповой ячейки при числе эвакуирующихся более 15 человек, менее 1,2 м (фактическая ширина 0,8 м; по списку в группе 27 человек).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ст. 89; Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.14.	01 февраля 2019 г.	
28.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для покрытия пола во второй средней групповой ячейке. (пом. 26, 22).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ч. 6, ч. 7 ст. 134, ч. 4 ст. 145; ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13.	01 февраля 2019 г.	
29.	Из 2-й младшей групповой ячейки предназначенной для одновременного прибывания более	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ст. 89;	01 февраля 2019 г.	

	10 человек отсутствует 2-й эвакуационный выход (по списку в группе 25 человек).	Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.12.		
30.	Ширина эвакуационного выхода ведущего из 2-й младшей групповой ячейки при числе эвакуирующихся более 15 человек, менее 1,2 м (фактическая ширина 0,8 м; по списку в группе 25 человек).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ст. 89; Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.14.	01 февраля 2019 г.	
31.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для покрытия пола во второй младшей групповой ячейке. (пом. 27, 31).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ч. 6, ч. 7 ст. 134, ч. 4 ст. 145; ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13.	01 февраля 2019 г.	
32.	Из 3-й младшей групповой ячейки предназначенной для одновременного прибывания более 10 человек отсутствует 2-й эвакуационный выход (по списку в группе 25 человек).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ст. 89; Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.12.	01 февраля 2019 г.	
33.	Ширина эвакуационного выхода ведущего из 3-й младшей групповой ячейки при числе эвакуирующихся более 15 человек, менее 1,2 м (фактическая ширина 0,8 м; по списку в группе 25 человек).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ст. 89; Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.14.	01 февраля 2019 г.	
34.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для покрытия пола в 3-й младшей групповой ячейке. (пом. 32, 33, 35).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ч. 6, ч. 7 ст. 134, ч. 4 ст. 145; ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13.	01 февраля 2019 г.	
35.	Ширина эвакуационного выхода № 1 ведущего из коридора 2-го этажа в лестничную клетку при числе эвакуирующихся более 15 человек, менее 1,2 м (фактическая ширина 0,8 м).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ст. 89; Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.14.	01 февраля 2019 г.	
36.	Ширина эвакуационного выхода № 2 ведущего из коридора 2-го этажа в лестничную клетку при числе	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ст. 89;	01 февраля 2019 г.	

	эвакуирующихся более 15 человек, менее 1,2 м (фактическая ширина 0,8 м).	Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.14.		
37.	Ширина эвакуационного выхода № 1 ведущего из коридора 1-го этажа наружу при числе эвакуирующихся более 15 человек, менее 1,2 м (фактическая ширина 0,8 м).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ст. 89; Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.14.	01 февраля 2019 г.	
38.	Ширина эвакуационного выхода № 2 ведущего из коридора 1-го этажа наружу при числе эвакуирующихся более 15 человек, менее 1,2 м (фактическая ширина 0,8 м).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 1 ч. 2 ст. 1; ч. 1 ст. 6; ст. 89; Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.14.	01 февраля 2019 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Старший инспектор ОНДПР Невского района
УНДПР ГУ МЧС по г. Санкт-Петербургу
Ким Александр Владиславович

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) сотрудника (-ов) органа ГПН проводящего (-их) проверку)



«20» февраля 2018 г.

Предписание для исполнения получил (а):
И.о. заведующего ГБДОУ детским садом № 85
Невского района Санкт-Петербурга
Тинчурина Виктория Валерьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

«20» февраля 2018 г.